



Asker kommune

## Offentlig høring - høringssvar

Innsender	
Innsender er: Organisasjon registrert i Enhetsregisteret	
Org.nr. 973746901	Forening/organisasjon Røyken barnehage
Kontaktperson:	
Fornavn og ev. mellomnavn Elin	
Etternavn Evensen	
Adresse Løkenveien 1	
Postnr. 3440	Poststed Røyken
E-postadresse elin.evensen@asker.kommune.no	Telefonnr. 99572879

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til Temaplan for barnehage- og skolekapasitet
Saksnr. 20/01582
Høringssvar Samlet svar for Folkestad, Klokkarstua og Røyken barnehager som utgjør en virksomhet. Standard på barnehagenes lokaler: Lokalene til barnehagene varierer i standard, det samme gjelder barnehagenes uteområder. Standarden er generelt dårlig, men vi velger å trekke fram de tre byggene som har et umiddelbart behov for oppgradering. Røyken barnehage: Det er vedtatt å bygge ny barnehage og dette arbeidet er nå satt på vent til 2024. Det er gjennomført et mulighetsstudie med tanke på ny lokalisering. Bygningen er svært nedslitt, har en dårlig standard og er ikke lenger funksjonelt. I tillegg har barnehagen et lite uteområde som trenger oppgradering. Barnehagen mangler funksjonelt kjøkken tilpasset barnetallet. Tiltak: 1)Følge opp mulighetsstudie med befaring sammen med virksomhetsleder, slik at man kan nyttiggjøre seg den informasjonen som allerede foreligger. Utarbeide en framdriftsplan for utbyggingen. 2)Undersøke mulighetene for å disponere nabotomt, som muligens er kommunalt eid, for å utvide barnas lekeareal. 3)Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet i påvente av nytt bygg, med tanke på barnas sikkerhet. Folkestad barnehage: Barnehagen har ikke lokaler til pauserom, møterom, arbeidsrom for pedagogene eller kontor til styrer. Barnehagen mangler kjøkken. Tiltak: 1.Sette opp en brakke med kjøkken, i nær tilknytning til barnehagen.

[https://www.hibas.no/no/barnehage?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pTN83aG--BRWITicVIRLoZGI\\_TEXyFdWQ9ZHqHkSNpCXQUCqNJrw18aAqsEEALw\\_wcB](https://www.hibas.no/no/barnehage?gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pTN83aG--BRWITicVIRLoZGI_TEXyFdWQ9ZHqHkSNpCXQUCqNJrw18aAqsEEALw_wcB)

2.Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet for å lukke avvik i ROS analyse.

Klokkarstua barnehage:

Uteområdet er svært nedslitt. Barnehagen mangler møterom og arbeidsrom for pedagogene. Barnehagen mangler funksjonelt kjøkken tilpasset barnetallet.

Tiltak:

- 1.Sette opp en brakke med kjøkken, i nær tilknytning til barnehagen.
- 2.Gjøre en nødvendig oppgradering av uteområdet for å lukke avvik i ROS analyse.

På vegne av Samarbeidsutvalget i sonen

### Dokumentasjon

Last opp dokumentasjon