



Asker  
kommune




Til  
Grunneiere iht. liste

Asker, november 2018

### **Rehabilitering VA J.R. Wilhelmsens vei og omegn, område 1+2 INFORMASJON OM BYGNINGSBESIKTIGELSER FASE 3**

Asker kommune har engasjert ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av eiendommer i forbindelse med anleggsstart. Det bekreftes herved at innvendige og utvendige videoregistreringer skal utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Asker kommune. De vil ta kontakt med hver enkelt grunneier for besiktigelse av eiendommene.

I denne omgang vil kun eiendommer som kan bli berørt av arbeider fra Einedammen til krysset J.R. Wilhelmsens vei/ Granbakken bli besiktiget. I området kan det bli aktuelt med pigging og/ eller sprenging i fjell. Det vil være behov for å besiktige eiendommene vist i kartet under i forkant av disse arbeidene.



Figur 1 – Bygningsbesiktigelse av eiendommer i fase 3



Nødvendigheten av besiktigelse i resten av prosjektområdet vil vurderes underveis, og vil avhenge av behovet for sprengning og pigging i fjell, samt spunting. Besiktigelse vil gjennomføres i flere faser, og vil utføres tett opptil anleggsstart på de ulike delstrekningene.

Kontaktperson bygningsbesiktigelse Rambøll Norge AS:

André Berglund

[Andre.berglund@ramboll.no](mailto:Andre.berglund@ramboll.no)

Tlf. 404 52 680

Link til hjemmesiden til prosjektet:

<https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/kommunale-byggeprosjekter/j.r-wilhelmsens-vei---rehabilitering-av-vann--og-avlopsledninger/>