




Til  
Grunneiere iht. liste

Asker, januar 2019

## Rehabilitering VA J.R. Wilhelmsens vei og omegn, område 1+2 INFORMASJON OM BYGNINGSBESIKTIGELSER FASE 5

Asker kommune har engasjert ekstern konsulent til å utføre forhåndsbesiktigelse av eiendommer i forbindelse med anleggsarbeidene. Det bekreftes herved at innvendige og utvendige videoregistreringer skal utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Asker kommune. De vil ta kontakt med hver enkelt grunneier for besiktigelse av eiendommene.

I denne omgang vil kun eiendommer som kan bli berørt av arbeider mellom kryssene J.R. Wilhelmsens vei/ Granbakken og J.R. Wilhelmsens vei/ Granbakken/ Krillåsveien bli besiktiget (fase 5). Eiendommene som vil besiktiges er vist i kartet under. I området kan det bli aktuelt med pigging og/ eller sprengning i fjell.



**Figur 1 – Bygningsbesiktigelse av eiendommer i fase 5**

Nødvendigheten av besiktigelser i resten av prosjektområdet vil vurderes underveis, og vil avhenge av behovet for sprengning og pigging i fjell, samt spunting. Besiktigelser vil gjennomføres i flere faser, og vil utføres tett opptil anleggsstart på de ulike delstrekningene.

Kontaktperson bygningsbesiktigelser Rambøll Norge AS:  
Andrè Berglund  
[Andre.berglund@ramboll.no](mailto:Andre.berglund@ramboll.no)  
Tlf. 404 52 680

Link til hjemmesiden til prosjektet:  
<https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/kommunale-byggeprosjekter/j-r-wilhelmsens-vei--rehabilitering-av-vann--og-avløpsledninger/>